

# Kartierung des Überwachungsgebietes für Anlagen nach Industrieemissions-Richtlinie (§ 3 der 4. BImSchV)

(Bereich Immissionsschutz)

## Anlagen Betreiber:

<b>Betreiber</b>	Vogtland Holzrecycling GmbH
<b>Betriebsanschrift (Standort)</b>	08228 Rodewisch Äußere Lengenfelder Str. 12
<b>Anlagenbezeichnung</b>	Altholzbehandlung  <b>IE-RL Nr.:</b> 5.1.c Beseitigung oder Verwertung von gefährlichen Abfällen mit einer Kapazität von über 10 t pro Tag durch Vermengung oder Vermischung vor der Durchführung einer der anderen in den Nummern 5.1 und 5.2 genannten Tätigkeiten  <b>Nr. Anhang 4. BImSchV:</b> 8.11.1.1EG
<b>Überwachungsintervall</b>	2 Jahr(e)

## zuständige Behörde:

<b>zuständige Behörde</b>	LRA Vogtlandkreis
<b>Kontakt</b>	08523 Plauen, Bahnhofstr. 46/48, E-Mail: immission@vogtlandkreis.de

## Datum der Vor-Ort-Besichtigung:

<b>Datum der aktuellen Vor-Ort-Besichtigung</b>	18.11.2016
<b>Grund der Besichtigung</b>	Routinekontrolle

## feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderungen\* und weitere Maßnahmen:

Maßnahme	Ist am	Realisierung	Bemerkung	Status
Routinekontrolle	18.11.2016			geringe Mängel

Mängeldefinition:

### keine Beanstandung

Bei der durchgeführten Inspektion wurden keine Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen festgestellt. Von daher gehen keine Umweltbeeinträchtigung aus.

### geringfügige Mängel

Bei festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

### erhebliche Mängel

Bei festgestellte Verstöße gegen materielle oder organisatorische Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung der Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.